

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.08.01

工程名稱：112 年度北埔鄉鄉內道路改善工程(開口契約)



說明

B 段 0k+050 右邊附近有孔洞。



說明

B 段+128 有裂紋 AC 壓實度不良。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.01

工程名稱：112 年度北埔鄉鄉內道路改善工程(開口契約)



說明

B 段+253 右側有裂紋 AC 壓實度不良




說明

B 段 0k+259 AC 有粒料分離情形請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.01

工程名稱：112 年度北埔鄉鄉內道路改善工程(開口契約)



說明

A 段 0k+019~035 AC 壓實度不合規範(有裂紋)。



說明

A 段 0k+056 右側標線施作，銜接處太寬請修正

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.01

工程名稱：112 年度北埔鄉鄉內道路改善工程(開口契約)



說明

A 段左側標線污損，請修補



說明

A 段 0k+112 標線需修補。(格栅邊)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.01

工程名稱：112 年度北埔鄉鄉內道路改善工程(開口契約)



A 段 0k+008 右側電桿邊，雜草未除並補鋪 AC

說明

A 段 0k+008 右側電桿邊，雜草未除並補鋪 AC



工區里程 0K+112.7 之路面截水溝淤積嚴重，雖非本工程工作範圍，但為提升公共設施服務品質，請主辦機關進行清淤與擴大出水口之斷面積，使其與水溝相同。

說明

工區里程 0K+112.7 之路面截水溝淤積嚴重，雖非本工程工作範圍，但為提升公共設施服務品質，請主辦機關進行清淤與擴大出水口之斷面積，使其與水溝相同。