
拍攝日期:112.08.22

工程名稱:縣道 122線(28.5K)5月4日大雨災害復建工程



說明

擋土牆頂端水平線,未平整。



說明

0k+000 混凝土牆端部表面殘留鐵絲未清理。

拍攝日期:112.08.22

工程名稱:縣道 122線(28.5K)5月4日大雨災害復建工程



說明 混凝土牆工程鋼筋有混凝土殘渣污損。



說明 鋼筋保護層混凝土墊塊,未置於裡筋外側。

拍攝日期:112.08.22

工程名稱:縣道 122線(28.5K)5月4日大雨災害復建工程



說明 少量廢棄瀝青刨除料未運棄,影響環境。



說明 邊坡上方裸露面,防塵布鋪設不足。

拍攝日期:112.08.22

工程名稱:縣道122線(28.5K)5月4日大雨災害復建工程



說明

工程告示牌專任工程人員未附行動電話。



說明

鋼板任意散置於水溝中未加以整理。

拍攝日期:112.08.22

工程名稱:縣道 122線(28.5K)5月4日大雨災害復建工程



說明 職安衛生告示牌未標示醫院電話。



說明

排水溝鋼筋未預留鋼筋,以利於搭接。