


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.24

工程名稱：尖石鄉控溪部落環境綠美化工程



說明

熱浸鍍鋅鋼管欄杆有局部碰撞掉漆現象。



說明	入口意象地坪混凝土面有積水痕跡。
----	------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.24

工程名稱：尖石鄉控溪部落環境綠美化工程



說明	油漆水泥牆下方有一處較大裂紋請改善。
----	--------------------



仿櫟木欄杆與仿松本竹欄杆的白色竹節油漆不完整及混凝土灰泥未清除。

24/08/2023

<p>說明</p>	<p>仿櫟木欄杆與仿松本竹欄杆的白色竹節油漆不完整及混凝土灰泥未清除。</p>
-----------	---

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.24

工程名稱：尖石鄉控溪部落環境綠美化工程



仿櫟木欄杆與仿松本竹欄杆的白色竹節油漆不完整及混凝土灰泥未清除。

24/08/2023

<p>說明</p>	<p>仿櫟木欄杆與仿松本竹欄杆的白色竹節油漆不完整及混凝土灰泥未清除。</p>
-----------	---




說明

入口意象地坪旁路緣石一端收邊不平整，一端無路緣石。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.24

工程名稱：尖石鄉控溪部落環境綠美化工程



說明

油漆粉刷施工，塗刷完成之油漆深淺不一(顏色不一致)，請改善。



說明

工程告示牌經費誤植。