

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.28

工程名稱：新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程



說明

完成之水溝蓋混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。



說明

. 回填區表面有樹根及石塊，應要求清理乾淨，以防日後工作人員割草時被石塊或樹根傷及工作人員。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.28

工程名稱：新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程



說明

回填區表面有樹根及石塊，應要求清理乾淨，以防日後工作人員割草時被石塊或樹根傷及工作人員。



說明

. 草皮區有混凝土廢渣未清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.28

工程名稱：新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程

完成之投球練習場與操場連接通道混凝土施工外觀平整度不佳。【



說明

完成之投球練習場與操場連接通道混凝土施工外觀平整度不佳。

工區入口請再加強夜間交維警示燈號及圍籬固定。。



說明

工區入口請再加強夜間交維警示燈號及圍籬固定。