

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.28

工程名稱：新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程



說明

完成之水溝蓋混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。



說明	. 回填區表面有樹根及石塊，應要求清理乾淨，以防日後工作人員割草時被石塊或樹根傷及工作人員。
----	--

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.28

工程名稱：新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程



說明	回填區表面有樹根及石塊，應要求清理乾淨，以防日後工作人員割草時被石塊或樹根傷及工作人員。
----	--



<p>說明</p>	<p>.草皮區有混凝土廢渣未清理。</p>
-----------	-----------------------


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.28

工程名稱：新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程



<p>說明</p>	<p>完成之投球練習場與操場連接通道混凝土施工外觀平整度不佳。</p>
-----------	-------------------------------------



說明

工區入口請再加強夜間交維警示燈號及圍籬固定。