

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.04

工程名稱：新豐鄉鳳坑、崎頂、福興村等村道路柏油改善工程



說明

B工區 PC 段 0+05L 處有細微裂縫，宜盡早修飾。



說明

A1區 0+10R 附近民宅前方交界處 AC 平整度不一路面有積水。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.02

工程名稱：新豐鄉鳳坑、崎頂、福興村等村道路柏油改善工程



說明	燈桿基座周圍區域之鋪築有粒料分離需要再修補。
----	------------------------



說明	B 工區 PC 段標線有兩處未連續，宜盡速補繪。
----	--------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.04

工程名稱：新豐鄉鳳坑、崎頂、福興村等村道路柏油改善工程



說明	路面標線有不合規範情形，包括：標線邊有滴漆、標線有胎痕或污穢情形。
----	-----------------------------------



說明	0k+80 瀝青新設鋪面，壓實不平整，請改善。
----	-------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.04

工程名稱：新豐鄉鳳坑、崎頂、福興村等村道路柏油改善工程



說明

道路兩側上有多處刨除廢料未清除，請改善。



說明

道路兩側上有多處刨除廢料未清除，請改善。