

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.08

工程名稱：新埔鎮5里村里道路及設施改善工程



基座混凝土澆置
有蜂窩或孔洞產
生。。

說明

基座混凝土澆置有蜂窩或孔洞產生。



D5 工區混凝土仿竹
欄杆局部表面塑性收
縮裂紋

08/09/2023

說明

D5 工區混凝土仿竹欄杆局部表面塑性收縮裂紋

拍攝日期：112.09.08

工程名稱：新埔鎮5里村里道路及設施改善工程



說明

C1 工區鋼板護欄混凝土基座局部乾縮裂紋



說明

C1 工區鋼板護欄混凝土基座端部局部夾板未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.08

工程名稱：新埔鎮5里村里道路及設施改善工程。



說明

完成之投球練習場與操場連接通道混凝土施工外觀平整度不佳。



說明

工區入口請再加強夜間交維警示燈號及圍籬固定。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.08

工程名稱：新埔鎮5里村里道路及設施改善工程。



說明

完成之投球練習場與操場連接通道混凝土施工外觀平整度不佳。



3 工區 Bk+097 路肩右側瀝青鋪面收邊未齊平，影響美觀。