

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.08

工程名稱：新埔鎮5里村里道路及設施改善工程




基座混凝土澆置有蜂窩或孔洞產生。。

08/09/2023

說明

基座混凝土澆置有蜂窩或孔洞產生。



D5 工區混凝土仿竹欄
杆局部表面塑性收縮
裂紋

08/09/2023

說明	D5 工區混凝土仿竹欄杆局部表面塑性收縮裂紋
----	------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.08

工程名稱：新埔鎮5里村里道路及設施改善工程



說明	C1 工區鋼板護欄混凝土基座局部乾縮裂紋
----	----------------------



C1 工區鋼板護欄混凝土基座端部局部夾板未清除。

08/09/2023

說明

C1 工區鋼板護欄混凝土基座端部局部夾板未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.09.08

工程名稱：新埔鎮5里村里道路及設施改善工程。



D5 工區混凝土仿竹欄杆澆置後廢棄混凝土殘渣未清除，影響環境。

08/09/2023

說明	完成之投球練習場與操場連接通道混凝土施工外觀平整度不佳。
 B3 工區 Bk+097 路肩右側瀝青鋪面收邊為齊平，影響美觀。 08/09/2023	
說明	工區入口請再加強夜間交維警示燈號及圍籬固定。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.08

工程名稱：新埔鎮5里村里道路及設施改善工程。



說明

完成之投球練習場與操場連接通道混凝土施工外觀平整度不佳。



3工區 Bk+097 路肩右側瀝青鋪面收邊未齊平，影響美觀。