

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.19

工程名稱：112 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)B 區



說明

竹 41-1 線工區:0K+497、0K+505 道路旁有廢棄瀝青混凝土未清除。



說明

竹 41-1 線工區:0K+497、0K+505 道路旁有廢棄瀝青混凝土未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.19

工程名稱：112 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)B 區



說明

竹 41-1 線工區:1K+050、1K+055 與 1K+065 洩水溝的格柵上有廢棄瀝青混凝土未清除。



說明

竹 41-1 線工區:1K+050、1K+055 與 1K+065 洩水溝的格柵上有廢棄瀝青混凝土未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.19

工程名稱：112 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)B 區



說明

竹 41-1 線工區:1K+783、2K+058 有瀝青黏油污染路燈底座的現象



說明

竹 41-1 線工區:0k+495 隔柵板不平有凹陷情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.19

工程名稱：112 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)B 區




竹 41-1 線工
區:1K+065 洩水溝上
的格柵與道路鋪面
介面不平整。

19/09/2023

說明

竹 41-1 線工區:1K+065 洩水溝上的格柵與道路鋪面介面不平整。



竹 41-1 線工
區:(1)0K+202 熱處理
聚酯標線有厚度過厚
的現象。

19/09/2023

說明

竹 41-1 線工區:(1)0K+202 熱處理聚酯標線有厚度過厚的現象。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.19

工程名稱：112 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)B 區




0K+960 部分邊線標線有車輪胎壓痕。

19/09/2023

說明

0K+960 部分邊線標線有車輪胎壓痕。



竹 41-1 線工
區:1K+783、2K+058
有瀝青黏油汙染路燈
底座的現象。

19/09/2023

說明

竹 41-1 線工區:1K+783、2K+058 有瀝青黏油汙染路燈底座的現象。