

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.26

工程名稱：112 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)C 區



竹東鎮竹 48 線：
2k+800 右側路肩局部
雜草未清除。。

26/09/2023

說明

竹東鎮竹 48 線：2k+800 右側路肩局部雜草未清除。



竹東鎮竹 48 線：
2k+860 右側路肩外
局部廢棄瀝青刨除
料未清除，影響環
境。

26/

說明	竹東鎮竹 48 線：2k+860 右側路肩外局部廢棄瀝青刨除料未清除，影響環境。
----	--

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.26

工程名稱：112 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)C 區



說明	北埔鄉竹 37 線：13k+426 左側瀝青黏油局部污染路緣石。
----	----------------------------------



北埔鄉竹 37
線 :13K+370 處自
來水手孔周邊凹
凸不平請加強處
理。

26/09/2023

說明

北埔鄉竹 37 線:13K+370 處自來水手孔周邊凹凸不平請加強處理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.26

工程名稱：112 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)C 區



說明

北埔鄉竹 37 線:13k+426 左側標線劃設，局部高低不平整。



說明

13k+545 左側標線劃設，局部不平整有凹痕。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.26



北埔鄉竹 37
線 :13k+275 右側黏
滯度取樣點，修補
瀝青磚縫未填滿。

26/09/2023

說明

北埔鄉竹 37 線:13k+275 右側黏滯度取樣點，修補瀝青磚縫未填滿。



北埔鄉竹 37 線：
13k+400 左側黏滯度
取樣點，修補瀝青磚
縫有高低差未填滿。

26/09/2023

說明

北埔鄉竹 37 線：13k+400 左側黏滯度取樣點，修補瀝青磚縫有高低差未填滿。

拍攝日期：112.09.26

工程名稱：112 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)C 區



說明

. 竹東鎮竹 48 線：2k+900 橋面伸縮縫局部橡膠墊片破損。



說明

路面鑽掘取樣柱體坑洞修補不確實其周邊縫隙應填時期材料之選擇應以耐久性集穩固性考量，請施工單位提出後經監造單位認可後改善。