

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.13

工程名稱：湖口鄉中華公園環境改善工程



說明

景觀高燈基座鋼板烤漆有點銹情形。



說明

榕樹園環週邊走道有積水情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.13

工程名稱：湖口鄉中華公園環境改善工程



地毯草坪多處枯黃
枯死。

說明

地毯草坪多處枯黃枯死。



地毯草坪多處枯黃
枯死。

說明

地毯草坪多處枯黃枯死。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.13

工程名稱：湖口鄉中華公園環境改善工程



說明

榕樹園環至南側入口間水泥砂漿未乾有腳印情形。



說明

開關箱基座混凝土未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.13

工程名稱：湖口鄉中華公園環境改善工程



13/10/2023

說明

工程告示牌內容未符合規定(工程告示牌缺全民督工 QR Code)。



13/10/2023

說明

緣石(界石)與原有水溝間應鋸縫後施作以維持水泥砂漿 3 公分以上防止龜裂。