

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.12

工程名稱：112 年度新豐鄉中崙支線護岸改善應急工程

0k+500、0k+510 左側  
護岸堤頂混凝土局部  
乾縮裂縫。



說明

0k+500、0k+510 左側護岸堤頂混凝土局部乾縮裂縫。

0k+500、0k+510  
左側護岸堤頂混  
凝土局部乾縮裂  
縫。



說明

0k+500、0k+510 左側護岸堤頂混凝土局部乾縮裂縫。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.10.12

工程名稱：112 年度新豐鄉中崙支線護岸改善應急工程



說明

0k+380 左側護岸基礎乾縮裂縫



說明

0k+440 左側護岸基礎拆模局部夾板未拆除。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.12

工程名稱：112 年度新豐鄉中崙支線護岸改善應急工程



0k+514 左側護岸混凝土完成面局部鐵釘、螺桿未清除。

12/10/2023

說明

0k+514 左側護岸混凝土完成面局部鐵釘、螺桿未清除。



0k+285、0k+240 左側護岸伸縮縫左右不平整

12/10/2023


說明

0k+285、0k+240 左側護岸伸縮縫左右不平整

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.12

工程名稱：112 年度新豐鄉中崙支線護岸改善應急工程



0k+290 左側護岸基礎上殘留混凝土渣未清除。

12/10/2023

說明

0k+290 左側護岸基礎上殘留混凝土渣未清除。



.0k+450 左側護岸背填土含塑膠雜物。

12/10/2023

說明

.0k+450 左側護岸背填土含塑膠雜物。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.12

工程名稱：112 年度新豐鄉中崙支線護岸改善應急工程



說明

0k+285、0k+240 左側護岸伸縮縫左右不平整



說明

工區出入口處應加強夜間警示燈措施，以維人車安全。