


新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.10.18

工程名稱：112 田徑場跑道修繕工程



說明

)跑道內側水溝面少數舊有緣石過高，且部分有明顯鞋印。




說明	跑道內側水溝面少數舊有緣石過高，且部分有明顯鞋印。
----	---------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.18

工程名稱：112 田徑場跑道修繕工程



說明	跑道內側水溝內有雜草。
----	-------------



說明	. 人行道鋪面高壓地磚切割縫間隙過大。
----	---------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.18

工程名稱：112 田徑場跑道修繕工程




<p>說明</p>	<p>植草區域土壤部分表面不平整，有土壤流失且有汙染步道之疑慮。</p>
	
<p>說明</p>	<p>跑道北側少數連鎖磚鋪設密合度不良，且填縫沙粒有雜物。</p>

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.18


工程名稱：112 田徑場跑道修繕工程



18/10/2023

說明

工程告示牌經費來源未予填列，應補填列。



18/10/2023

說明

人行道鋪面高壓地磚切割縫間隙過大。