

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.09.

工程名稱：新竹縣橫山鄉內灣停車場水土保持工程



說明

滯洪池與燈座未設二公分截角請改善。



說明	模板不緊密，漏漿。(滯洪沈砂池清掃孔混凝土牆發現)
----	---------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.09

工程名稱：新竹縣橫山鄉內灣停車場水土保持工程



說明	回填料不符規定。(滯洪沈砂池周邊現場發現回填砂土有樹根、模板、鐵釘、大石塊等雜物)
----	---

回填料不符規定。
(滯洪沈砂池周邊
現場發現回填料土
有樹根 模板 鐵
釘、大石塊等雜物)

09/11/2023

說明

回填料不符規定。(滯洪沈砂池周邊現場發現回填料土有樹根、模板、鐵釘、大石塊等雜物)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.09

工程名稱：新竹縣橫山鄉內灣停車場水土保持工程

模板不緊密，漏漿。
(滯洪沈砂池清掃孔
混凝土牆發現)

09/11/2023

說明

模板不緊密，漏漿。(滯洪沈砂池清掃孔混凝土牆發現)



工地現場材料任意堆置，未妥善保護。(滯洪沈砂池旁發現施工臨時拆除路燈之燈具堆放空地，沒有墊高並覆蓋保護)

09/11/2023

說明

工地現場材料任意堆置，未妥善保護。(滯洪沈砂池旁發現施工臨時拆除路燈之燈具堆放空地，沒有墊高並覆蓋保護)