


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.08


工程名稱：新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程（新林路至寶新路）（接續工程）



其他廢棄物。(切除之鋼筋、管轉接器)處理未妥當。

說明

其他廢棄物。(切除之鋼筋、管轉接器)處理未妥當。



其他廢棄物。(切除之鋼筋、管轉接器)處理未妥當。

08/11/2023

說明

其他廢棄物。(切除之鋼筋、管轉接器)處理未妥當。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.08


工程名稱：新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程（新林路至寶新路）（接續工程）



工地積水未處理，影響環境衛生及安全。

說明

工地積水未處理，影響環境衛生及安全。



電線或管線未施作保護措施(絕緣措施)。

08/11/2023

說明

電線或管線未施作保護措施(絕緣措施)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.08

工程名稱：新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程（新林路至寶新路）（接續工程）



說明

其他電氣、弱電、號誌施工缺失：備用攝影機線材接頭未保護、配電箱未上鎖。



說明

工程告示牌內容未符合規定(東側工程告示牌缺技師手機號碼；西側工程告示牌未設置於工區入口顯著位置)