

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.13

工程名稱：縣道 122 線 (28.5K) 5 月 4 日大雨災害復建工程



說明

第一層防落石護欄造型模板混凝土擋土牆伸縮縫局部錯位，施作不當。



說明

. (1) 第二層防落石護欄澆置混凝土殘料未清除，影響環境。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.11.13

工程名稱：縣道 122 線 (28.5K) 5 月 4 日大雨災害復建工程



說明

第二層防落石護欄混凝土鋼筋搭接直徑不符。




說明

第二層防落石護欄鋼線網補強搭接長度不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.23

工程名稱：縣道 122 線 (28.5K) 5 月 4 日大雨災害復建工程



說明

. 第 3 層部分鋼筋尚有混凝土殘渣。



說明

工區模版內殘留樹葉、木屑。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.13

工程名稱：縣道 122 線 (28.5K) 5 月 4 日大雨災害復建工程



說明

工區內土曾含有有機物、木材、鐵線。



說明

工區內土曾含有有機物、木材、鐵線。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.13

工程名稱：縣道122線(28.5K)5月4日大雨災害復建工程



說明

第一層防落石護欄廢輪胎裝設固定鐵絲線頭長短不一，影響美觀



說明

工程告示牌記載缺空氣污染防制費徵收管制編號。