

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.13

工程名稱：縣道 122 線 (28.5K) 5 月 4 日大雨災害復建工程

第一層防落石護欄造型模板混凝土擋土牆伸縮縫局部錯位，施作不當。

13/11/2023

說明

第一層防落石護欄造型模板混凝土擋土牆伸縮縫局部錯位，施作不當。

.(1) 第二層防落石護欄澆置混凝土殘料未清除，影響環境。

13/11/2023

說明	. (1)第二層防落石護欄澆置混凝土殘料未清除，影響環境。
----	-------------------------------


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.13

工程名稱：縣道 122 線（28.5K）5 月 4 日大雨災害復建工程



說明	第二層防落石護欄混凝土鋼筋搭接直徑不符。
----	----------------------



第二層防落石護欄
鋼線網補強搭接長
度不足。

13/11/2023


說明

第二層防落石護欄鋼線網補強搭接長度不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.23

工程名稱：縣道 122 線 (28.5K) 5 月 4 日大雨災害復建工程



第 3 層部分鋼筋尚
有混凝土殘渣。

13/11/2023

說明

第 3 層部分鋼筋尚有混凝土殘渣。



說明	工區模版內殘留樹葉、木屑。
----	---------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.13

工程名稱：縣道 122 線 (28.5K) 5 月 4 日大雨災害復建工程



說明	工區內土曾含有有機物、木材、鐵線。
	
說明	工區內土曾含有有機物、木材、鐵線。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.13

工程名稱：縣道122線（28.5K）5月4日大雨災害復建工程



第一層防落石護欄
廢輪胎裝設固定鐵
絲線頭長短不一，
影響美觀

13/11/2023

說明

第一層防落石護欄廢輪胎裝設固定鐵絲線頭長短不一，影響美觀

新竹縣政府 (Hsinchu County Government)

工程名稱 (Project Name)	縣道122線(28.5K)5月4日大雨災害復建工程		
監造單位 (Construction Supervisor)	西維工程顧問有限公司	設計單位 (Designer)	西維工程顧問有限公司
施工廠商 (Contractor)	鑫風營造有限公司	工程概要 (Project Descriptions)	災害復建工程
施工期間 (Duration)	民國 112年 05月10日至112年 12月20日 (10/05/2023 ~ 26/12/2023)		
工地主任或工地負責人 (Site Manager)	張鈞皓	電話 (TEL)	0910-0
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	錢文傑	電話 (TEL)	03-668
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)		0800-00 http://v
	政風單位 (Government Ethics Department)		03-118
經費來源 (Budgetary sources)	1. 中央： (千元)(Unit:NT\$1,000) 2. 地方：35,472 (千元)(Unit:NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 2. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 3. 空氣污染防制費徵收管制編號：		

工程告示牌記載缺空氣污染防制費徵收管制編號。

職業安全衛生告示牌

13/11/2023

112年11月1

說明

工程告示牌記載缺空氣污染防制費徵收管制編號。