新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| | 村一一一个大小小一一一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一 | | <u>. </u> |
|--------------------|---|------------------|--|
| | 無 | 計畫主辦機關 | (無) |
| 標案所屬工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 112年11月29日 |
| 標案名稱 | 內立里雲東段雲南巷 139 弄道路 復建工程 | 地點 | 新竹縣新埔鎮 |
| 標案執行機關 | 新竹縣新埔鎮公所 | 專案管理單位 | |
| 設計單位 | 監備用[[[]] | 大承工程顧問股 份有限公司 | 全勝土木包工業 有限公司 |
| 發包預算 | 3,240.151 千元 | 契約金額 | 2,910.000 千元 |
| <u> </u> | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 村里道路 2. 混凝土路面 3. 擋土牆、混凝土道路 55 公尺 4. 雙向 1 車道 5. 新闢道路、拓寬道路或道路養護工程 如內容不符,可能為工程類別填報不正確,請再次確認。 | | |
| 工程進度、經費 支用及目前施工 概要 | 截至 112 年 11 月 28 日止: 一、工程累計進度:預定 71.68%;實際 100%; 二、經費累計支用:預定 0 千元;實際 0 千元。 三、目前進行:擋土牆施作 | | |
| 查核委員 | 內聘:(無) 外聘:林耀星、張家瑞 | 開工及預定完工 日期 | 預定完工: 112年12月31日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊:杜科長明昇 工作人員:張文華、詹雅玲 | 查核分數(等級) | 81(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:(1)主辦機關兩次(11/11、11/24)品質督導紀錄尚稱完整。(2)監造計劃書依規定於開工前辦理核定。 2.監造單位:(1)施工計畫依規審查,並報主辦機關核定。(2)施工進度超前甚多,督導得力。 3.承攬廠商:(1)混凝土自主檢查表,檢查管理標準有量化。(2)施工日誌填寫詳細,主辦機關督導均有記載。 4.施工品質:(1)擋土牆拆模後外觀表面尚稱平整。(2)鋼板護欄施作完成面及線型尚佳5.材料設備檢驗與管制:(1)預拌混凝土依規辦理材料商送審。(2)鋼筋材料依規送驗,並附出廠證明6.安全衛生:依規辦理安衛項目檢查。 | | |
| | 1.監造單位: 材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表均為6項,唯 現場使用之材料設備檢(試)驗管制總表僅有5項且無法與材料設備送審管制總 表相對應。【L】(4.02.01.10.01) 2.監造單位:陳列於現場之文件均使用「查驗」紀錄表,然而各工項之施工應為施工 「抽查」紀錄表;材料/設備則為品質「抽驗」紀錄表。【L】(4.02.01.10.03) 3.監造單位:監造報表未落實陳列及記載,11/13之監造報表未記載技師到場督導。 【L】(4.02.03.08.01) 4.承攬廠商:承攬廠商:品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容。(未依工程會 | | |

| | 108.04.30 頒布之品質計畫管制要點製作規定製作,依工程經費多寡刪減章節)【L】(4.03.02.01) 5.擋土牆頂面混凝土多處塑性收縮造成裂縫。【L】(5.01.02) 6.混凝土施工鋪面尾端收尾應加強切齊平整。【L】(5.02.99) 7.模板塗黑色劣質油。(在完成之擋土牆表面發現有黑色油漬殘留)【L】(5.03.02) 8.鋼板護欄橢圓孔鋼板護欄铣洞接合螺栓未放置墊片。【L】(5.04.52) 9.鋼板護欄表面燒焦髒污處請修飾補漆。【L】(5.04.99) | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| 10. 擋土牆外,回填土請做修平處理。【L】(5.06.99) | | | |
| | 11. 擋土牆中段,排水管出口,未施作消能措施。【L】(5.07.01.05) | | |
| | 12.混凝土完成面施工外觀平整度不佳。(排水涵管因施工施作不佳,造成不平整之 | | |
| | 外觀),請改善。 | | |
| | | | |
| | 13.請加強工區交通維持及安全管制措施(本工程已完工,在未驗收移交公所前,應 | | |
| | 做好夜間警告標誌,以利人車安全)。【L】(5.15.01) 缺點總計扣點數 0 點 | | |
| 規劃設計問題及 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| 建議 | 1.路側側坡之植栽土方,面對未來豪雨恐有坍塌之虞,建請與地主尋找解決方法。 | | |
| 品質指標 | 環境:82.00分; 安全:80.00分; 強度:77.00分; 美觀:81.50分; 功能:82.00分。 | | |
| 其他建議 | 1.擋土牆二側和原土坡銜接處,建議沙包或其他方式收邊,以免豪雨造成崩落。 | | |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數 0 點,不扣款。 | | |
| 檢驗拆驗 | (未填) | | |