

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.01.04

工程名稱：竹北市公 29 公園籃球場地坪改善工程



說明

0k+000 左側模板夾板未拆除。



說明

景觀座椅混凝土短牆完成面三處蜂窩產生。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.01.04

工程名稱：竹北市公 29 公園籃球場地坪改善工程



景觀座椅混凝土短牆
完成面三處蜂窩產
生。。

04/01/2024

說明

景觀座椅混凝土短牆完成面三處蜂窩產生。



籃球場鋼棚架外西側
第 7 根鋼柱外圍回填
土方，局部內含鐵
片、寶特瓶未清除。

04/01/2024


說明

籃球場鋼棚架外西側第 7 根鋼柱外圍回填土方，局部內含鐵片、寶特瓶未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.01.04

工程名稱：竹北市公 29 公園籃球場地坪改善工程



說明

球場鋼棚架外南側第 1 根鋼柱附近外部回填土方高出地坪，土石易沖刷流入球場。



說明

籃球場鋼棚架，(1)東側第 4 根鋼柱附近、(2)西側第 5 根鋼柱附近之瀝青混凝土地坪局部不平整。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.01.04

工程名稱：竹北市公 29 公園籃球場地坪改善工程



說明

籃球場鋼棚架，(1)東側第 4 根鋼柱附近、(2)西側第 5 根鋼柱附近之瀝青混凝土地坪局部不平整。



說明

籃球場鋼棚架南側，瀝青混凝土地坪鋪面局部跳料分離。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.01.04

工程名稱：竹北市公 29 公園籃球場地坪改善工程



籃球場鋼棚架東側，
第 6 根鋼柱柱面瀝青
局部沾污未清除、影
響美觀。

04/01/2024

說明

籃球場鋼棚架東側，第 6 根鋼柱柱面瀝青局部沾污未清除、影響美觀。



籃球場鋼棚架東側，
(1)鄰近地面電箱瀝
青殘料未清除

04/01/2024

說明

籃球場鋼棚架東側，(1)鄰近地面電箱瀝青殘料未清除

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.01.04

工程名稱：竹北市公29公園籃球場地坪改善工程



04/01/2024

說明

工程告示牌工地負責人及專任工程人員未以行動電話註記及缺空污編號與政風電話不符。【



04/01/2024

說明

籃球場鋼棚架南側，瀝青混凝土地坪鋪面局部跳料分離。