


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.01

工程名稱：大湖社區茄苳步道及周邊環境改善工程



說明

涼亭仿枕木地板有少許裂縫。



說明	原有涼亭木質部底部有混凝土之殘渣應加以清除。
----	------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.01

工程名稱：大湖社區茄苳步道及周邊環境改善工程



說明	B2+076 有雜木及樹枝未加以清除。
----	---------------------



說明	涼亭四周回填土有雜木及樹枝未清除。
----	-------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.01

工程名稱：大湖社區茄苳步道及周邊環境改善工程



說明	工程告示牌缺空污管制編號，內容不符合規定。
	
說明	B2 工區+014 起點埋設塑膠管頂端應加設土包袋防侵蝕及進水端應加格柵欄。


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.01

工程名稱：大湖社區茄苳步道及周邊環境改善工程

	
---	--

說明	B2 工區仿枕木石板步道 0k+019 橫向排水管出水端區應加增土包袋，避免土壤易流失。
----	--



說明	職安告示牌缺北區勞動檢查中心電話。
----	-------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.01

工程名稱：大湖社區茄苳步道及周邊環境改善工程



說明	A 工區仿枕木石板步道 0k+50 右側局部轉折空間，建議適度擴寬修飾並美化收邊。
說明	