

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：113.03.07

工程名稱：新竹縣寶山鄉雙溪國小 112 年度整建計畫-綜合球場整建工程採購



說明

工區周遭散見待處理廢棄物，宜儘速處理。



說明

綜合球場左側之排水溝柵欄式溝蓋(非屬本工程)有局部被混凝土覆蓋情形，恐造成無法清淤，宜作適度處理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.07

工程名稱：新竹縣寶山鄉雙溪國小 112 年度整建計畫-綜合球場整建工程採購



說明

綜合球場南側 AC 施工時，髒污花台外牆。



說明

瀝青混凝土層表面有局部積水現象，宜作適當處理後始施工上面之壓克力材料層。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.01

工程名稱：新竹縣寶山鄉雙溪國小 112 年度整建計畫-綜合球場整建工程採購



綜合球場東側之
表面 AC 有裂縫。

說明

綜合球場東側之表面 AC 有裂縫。



說明

綜合球場北側及西側完成之收邊石與外緣地面有高低差，易造成使用者絆倒。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.07

工程名稱：新竹縣寶山鄉雙溪國小 112 年度整建計畫-綜合球場整建工程採購



說明

工程告示牌內容未符合規定(未填寫政風單位電話)。



說明

. 工區暴露之鋼筋未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.07

工程名稱：新竹縣寶山鄉雙溪國小 112 年度整建計畫-綜合球場整建工程採購

.工區應加強夜間警示措施，以符安衛規定。



說明

工區應加強夜間警示措施，以符安衛規定。



.綜合球場靠教室側似有紅火蟻活動築巢跡象，建議盡速釐清並做必要處理。

說明

.綜合球場靠教室側似有紅火蟻活動築巢跡象，建議盡速釐清並做必要處理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.07

工程名稱：新竹縣寶山鄉雙溪國小 112 年度整建計畫-綜合球場整建工程採購



說明

工區周遭散見待處理廢棄物，宜儘速處理。



說明

綜合球場邊與教室走廊間帶狀空地可能成為學童頻繁經過之處，其不平整情形對學童不利，未來若能爭取經費建議予以美化並整理平順。