

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.13

工程名稱：新竹縣新埔鎮文山步道登山口暨休憩節點串聯計畫



塑木景觀平台未依  
施工圖說施工(立柱  
無灌水泥砂漿)且焊  
接處有生鏽現象。

2024/03/13

說明

塑木景觀平台未依施工圖說施工(立柱無灌水泥砂漿)且焊接處有生鏽現象。



杉木步道之杉木現場  
發現有腐蝕情形、黑  
鐵圓棒有高於杉木現  
象、且有歪斜情形。

2024/03/13

說明

杉木步道之杉木現場發現有腐蝕情形、黑鐵圓棒有高於杉木現象、且有歪斜情形。



新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.13

工程名稱：新竹縣新埔鎮文山步道登山口暨休憩節點串聯計畫



杉木步道之杉木現場發現有腐蝕情形、黑鐵圓棒有高於杉木現象、且有歪斜情形。

2024/03/13

說明

杉木步道之杉木現場發現有腐蝕情形、黑鐵圓棒有高於杉木現象、且有歪斜情形。



杉木步道之杉木現場發現有腐蝕情形、黑鐵圓棒有高於杉木現象、且有歪斜情形。

2024/03/13

說明

杉木步道之杉木現場發現有腐蝕情形、黑鐵圓棒有高於杉木現象、且有歪斜情形。



# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.13

工程名稱：新竹縣新埔鎮文山步道登山口暨休憩節點串聯計畫



工地現場材料任意堆置情形，未妥善保護。

說明

工地現場材料任意堆置情形，未妥善保護。



登山步道封閉或改道之警告標誌與告示牌現場查看有不足情形，沒有在各出入口豎立

說明

登山步道封閉或改道之警告標誌與告示牌現場查看有不足情形，沒有在各出入口豎立



# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.13

工程名稱：新竹縣新埔鎮文山步道登山口暨休憩節點串聯計畫



登山步道封閉或改道之警告標誌與告示牌現場查看有不足情形，沒有在各出入口豎

2024/03/13

說明

登山步道封閉或改道之警告標誌與告示牌現場查看有不足情形，沒有在各出入口豎



邊坡防止施工意外墜落安全警示不足)

2024/03/13

說明

邊坡防止施工意外墜落安全警示不足)