

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.13

工程名稱：新竹縣新埔鎮文山步道登山口暨休憩節點串聯計畫



說明

塑木景觀平台未依施工圖說施工(立柱無灌水泥砂漿)且焊接處有生鏽現象。



說明

杉木步道之杉木現場發現有腐蝕情形、黑鐵圓棒有高於杉木現象、且有歪斜情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.13

工程名稱：新竹縣新埔鎮文山步道登山口暨休憩節點串聯計畫



說明

杉木步道之杉木現場發現有腐蝕情形、黑鐵圓棒有高於杉木現象、且有歪斜情形。



說明

杉木步道之杉木現場發現有腐蝕情形、黑鐵圓棒有高於杉木現象、且有歪斜情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.13

工程名稱：新竹縣新埔鎮文山步道登山口暨休憩節點串聯計畫



說明

工地現場材料任意堆置情形，未妥善保護。



說明

登山步道封閉或改道之警告標誌與告示牌現場查看有不足情形，沒有在各出入口豎立

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.13



登山步道封閉或改道之警告標誌與告示牌現場查看有不足情形，沒有在各出入口豎

2024/03/13

說明

登山步道封閉或改道之警告標誌與告示牌現場查看有不足情形，沒有在各出入口豎



邊坡防止施工意外墜落安全警示不足)

2024/03/13

說明

邊坡防止施工意外墜落安全警示不足)