

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.10

工程名稱：唐山移民文化旅遊帶-新竹縣合興十分寮整體觀光環境整備工程



C工區植樹編號 40-18
旁步道對面土溝，局
部磚塊未清理。

2024/04/10

說明

C工區植樹編號 40-18 旁步道對面土溝，局部磚塊未清理。



. C工區既有排水路
旁樹穴高出地面，局
部土方掉落排水格柵
蓋板上。

2024/04/10

說明

C工區既有排水路旁樹穴高出地面，局部土方掉落排水格柵蓋板上。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.10

工程名稱：唐山移民文化旅遊帶-新竹縣合興十分寮整體觀光環境整備工程



說明

C 工區植樹編號 40-18 旁整地裸露面未鋪設稻草蓆，土石易沖刷。



說明

A 工區野草生態花園區臨水池安全設施設計不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.10

工程名稱：唐山移民文化旅遊帶-新竹縣合興十分寮整體觀光環境整備工程



說明

A 工區枕軌紋理 RC 版步道階梯未做防滑及警示。



說明

A 工區枕軌紋理 RC 版步道與道渣部分落差過大應加厚道渣以維安全。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.10

工程名稱：唐山移民文化旅遊帶-新竹縣合興十分寮整體觀光環境整備工程



C工區植樹編號 20-1
旁，既有喬木未移除
不合圖說。

2024/04/10

說明

C工區植樹編號 20-1 旁，既有喬木未移除不合圖說。



C工區植樹編號
20-13 樹穴旁局部石
塊未移除。。

2024/04/10

說明

C工區植樹編號 20-13 樹穴旁局部石塊未移除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.10

工程名稱：唐山移民文化旅遊帶-新竹縣合興十分寮整體觀光環境整備工程



說明

C工區植樹編號 53-5 樹穴旁石塊未移除。



說明

安全圍籬主要出入口，未設置禁止無關人員擅入警告標示。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：113.04.10

工程名稱：唐山移民文化旅遊帶-新竹縣合興十分寮整體觀光環境整備工程



說明

建議觀景平台旁 PVC 排水管出水端，檢討設置防止阻塞之設施以利排水通暢。



說明