


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.15

工程名稱：南昌 4 鄰沙坑 19 鄰農路災害復建工程



說明	混凝土路面有少許裂縫，養護不佳，請加以改善。
----	------------------------



說明	混凝土路面有少許裂縫，養護不佳，請加以改善。
----	------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.15

工程名稱：南昌 4 鄰沙坑 19 鄰農路災害復建工程



說明

固定反光導標之螺絲部分已鏽蝕。



說明

鋼板護欄柱上有沾黏噴濺之水泥漿液。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.15

工程名稱：南昌 4 鄰沙坑 19 鄰農路災害復建工程



說明

自行施作之土側溝與路面有高低差，應於以修順，避免行車危險。



說明

與既有道路銜接處收邊不良，有裂縫與不平整處，恐有滲水雨積水疑慮。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.15

工程名稱：南昌 4 鄰沙坑 19 鄰農路災害復建工程



說明	配合工程附近地主需求，自行施作土側溝之排水管一方堵塞無法有效排水請研議改善方法。
----	--

說明	
----	--