

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.30

工程名稱：108 年度橫山鄉全鄉瀝青道路養護及改善工程(開口契約)



說明

廢棄物未清理。(如工區十六之 0K+73 等現場道路邊殘留 AC 廢料，未清除)



說明	瀝青鋪面壓實度不合規範。(16 工區 0K+22~30 處之收邊瀝青混凝土有裂縫及 0+120 以後路段有粒料分離現象)
----	--

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.30

工程名稱：108 年度橫山鄉全鄉瀝青道路養護及改善工程(開口契約)



說明

現場完成瀝青鋪面龜裂嚴重。(16 及 19 工區均有發現，尤其 19 工區已完成路面有龜裂及縱向裂縫，請全段檢查並改善。)



說明

(16 及 19 工區均有發現，尤其 19 工區已完成路面有龜裂及縱向裂縫，請全段檢查並改善。)

拍攝日期：108.08.30

工程名稱：108 年度橫山鄉全鄉瀝青道路養護及改善工程(開口契約)



說明

16 工區 0K+22~30 處之收邊瀝青混凝土有裂縫及 0+120 以後路段有粒料分離現象)



說明

工地現場路面有多處道路鋪面嚴重龜裂現象，尤其 19 工區鋪面更為明顯，請主辦單位會同監造與承包商研議改善方法，以維道路品質及用路人安全。

