

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.29

工程名稱：新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第一期工程案



說明

工區週遭原有樹木，未加維護，影響環境生態。



說明

移植喬木折根，植六深度、支柱等施作不合規範，請改善。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.29

工程名稱：新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第一期工程案



說明

工地現場材料(如肥料)直接堆置在地面不符規定。



說明

施工圍籬未裝設夜間照明燈。

拍攝日期：108.08.29

工程名稱：新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第一期工程案



說明

臨東興圳未設置警告設施及標示。



說明

已施作完成之邊坡，部分防護網有不足情形，易造成雨水沖刷情形。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.29

工程名稱：新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第一期工程案



說明

進出工區車輛無洗車台設置，汙染出入口周遭附近路面。



說明

乾砌卵石工法試作，部分尚有缺失，如：縫隙未填實...等，請再行試作，以為工班之施作依據。