

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：108.09.23

工程名稱：坡頭漁港港區及周邊保安林綠美化-國土保安林綠美化工程



說明

混凝土鋪面有一處表面殘留鐵件請清除。



說明	混凝土地坪有多處伸縮縫施設，表面有裂痕情形。
----	------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.23

工程名稱：坡頭漁港港區及周邊保安林綠美化-國土保安林綠美化工程



說明

高壓地坪區與曳船道間鋁合金欄杆高度不符合設計圖說要求之110cm，請研議改善方法。



說明

工程告示牌預定完工日期內未更新(如西元部分完工日期未更新)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.23

工程名稱：坡頭漁港港區及周邊保安林綠美化-國土保安林綠美化工程



北側牆面美化施工架第二層之開口端無防墜設施。

23/09/2019 10:59

說明

北側牆面美化施工架第二層之開口端無防墜設施。



港區路面積砂嚴重，後續相關排水溝清淤維護或新設溝面有無防落沙設施，建請預為檢討。

23/09/2019 10:38

說明

港區路面積砂嚴重，後續相關排水溝清淤維護或新設溝面有無防落沙設施，建請預為檢討。

