

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.10.15

工程名稱：新竹縣五峰鄉市街景觀風貌型塑及街道管線整理改善計畫



說明

階梯混凝土完成面有收縮裂縫，請加以改善。



說明

集水井施築缺鍍鋅格框基座埋設，請加以改善。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.10.15

工程名稱：新竹縣五峰鄉市街景觀風貌型塑及街道管線整理改善計畫



說明	路燈基座未平整並且未留設洩水槽。
----	------------------



說明	完成之意象圖騰黑色壓條及相鄰抵石子圓型(黑色壓條)圖樣有染上其他顏色尚未清除，請加以改善。
----	---

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.10.15

工程名稱：新竹縣五峰鄉市街景觀風貌型塑及街道管線整理改善計畫



說明

工程告示牌內，其完工日期未修正，未填列地方配合之經費欄位，請加以修正。



說明

階梯兩旁增設灑草粒覆稻草毯之植生及碎石裝袋之邊坡保護工，顯有不符現況實際需求，浪費資源