

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.10.04

工程名稱：新埔鎮 118 線 10K+350 至 13K+550(褒忠路至環南街)輸氣管線改善工程(施工費)乙式




PG465~+466 樁  
點間有 AC 剩餘  
料未清理，請改  
善。

04/10/2019 09:57

說明

PG465~+466 樁點間有 AC 剩餘料未清理，請改善。



舊路面因車輛滾壓  
產生凹陷，高差大  
於 0.7cm，請改善

04/10/2019 10:01

說明

AC 假修復夯實度不足(文山路亞東段 48 號門前 AC 與 PG443~+444 樁點間 AC)，通車後新舊路面因車輛滾壓產生凹陷，高差大於 0.7cm，請改善

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.10.04

工程名稱：新埔鎮 118 線 10K+350 至 13K+550(褒忠路至環南街)輸氣管線改善工程(施工費)乙式



說明

路面挖掘未先切割，回填後修補邊線如鋸齒狀，不整齊且不美觀，請改善。



說明

營繕工程人員未配戴安全帽及未正確戴用，請改善。