

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.11

工程名稱：富興國小操場 PU 跑道整建及週邊設施改善工程



說明

跑道周邊水溝蓋上發現 PU 顆粒及 PU 底層材料殘留，操場周邊及水溝內均有 PU 跑道顆粒殘留。



說明

跑道周邊水溝蓋上發現 PU 顆粒及 PU 底層材料殘留，操場周邊及水溝內均有 PU 跑道顆粒殘留。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.11

工程名稱：富興國小操場 PU 跑道整建及週邊設施改善工程



跑道內側 PU 施工致
汙染部分鐵溝蓋未
清理。。

11/11/2019 10:47

說明

跑道內側 PU 施工致汙染部分鐵溝蓋未清理。



跑道起跑處第 4、5 跑道平
整地不佳致排水不良，有
積水現象，積水處應速請
廠商改善，以維工程品質
(PU 跑道積水會嚴重影響
使用年限)。

11/11/2019 10:45

說明

跑道起跑處第 4、5 跑道平整地不佳致排水不良，有積水現象，積水處應速請廠商改善，以維工程品質(PU 跑道積水會嚴重影響使用年限)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.11

工程名稱：富興國小操場 PU 跑道整建及週邊設施改善工程



說明

跑道內側與溝蓋邊部分 PU 未填縫完成(尚有空隙)。



說明

跑道邊線及各接力區標線有部分均勻度不佳。