

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.21

工程名稱：新竹縣湖口鄉王爺壟運動公園興建工程



說明

混凝土表面殘留雜物(地樑尚有未拆夾板)。



說明

工地現場塵土飛揚應加強噴水。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.21

工程名稱：新竹縣湖口鄉王爺壟運動公園興建工程



說明

工地現場之樹木，未做適當的保護，易造成傷害。



說明

工程告示牌內容未符規定(新竹縣政府未加註英文)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.21

工程名稱：新竹縣湖口鄉王爺壟運動公園興建工程



說明

F 棟鷹架鋼管底部未依規定牢固(底部採用木心板)，請改善。



說明

臨時用電之電線未架高防護，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.21

工程名稱：新竹縣湖口鄉王爺壟運動公園興建工程



說明

B 棟地梁上部混凝土有明顯龜裂情況，並應檢討其造成原因。



說明

. 模板工程木條尚有鐵釘未拔除任意置放，請立即改善。