

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.28

工程名稱：芎林鄉水坑村三鄰村鄰聯絡道路駁坎復建工程



檔土牆第二昇層
鋼筋表面有混凝土
殘渣。

28/11/2019 09:23

說明

檔土牆第二昇層鋼筋表面有混凝土殘渣。



裸露地表之土方未完整
覆蓋防塵網，請改善。

28/11/2019 09:28

說明

裸露地表之土方未完整覆蓋防塵網，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.28

工程名稱：芎林鄉水坑村三鄰村鄰聯絡道路駁坎復建工程



說明

工區週遭原有樹木，未加維護，影響環境生態。



說明

垃圾及廢棄物未處理（如水溝內樹枝雜物），影響環境。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.28

工程名稱：芎林鄉水坑村三鄰村鄰聯絡道路駁坎復建工程



工程告示牌內容未符合規定（如經費來源無資料、無空污編號）。

說明	工程告示牌內容未符合規定（如經費來源無資料、無空污編號）。
----	-------------------------------



施工路段未設置漸變段且警告設施不足，請立即改善。

說明	施工路段未設置漸變段且警告設施不足，請立即改善。
----	--------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.28

工程名稱：芎林鄉水坑村三鄰村鄰聯絡道路駁坎復建工程



說明

混凝土工程，於高差超過 1.50 公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。



說明

工區開挖開口護欄安全設施未周全有缺口。