

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.05

工程名稱：108 年度科管局補助案-竹東鎮頭、二、三重、柯湖、員山里道路改善工程(開口合約)



說明

學府東路及柯湖路一段 201 巷工區多處發現瀝青混凝土廢渣未清除，請全面檢視清理。



說明

學府東路 0K+143 右側人孔蓋積水。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.05

工程名稱：108 年度科管局補助案-竹東鎮頭、二、三重、柯湖、員山里道路改善工程(開口合約)



說明

柯湖路一段 201 巷 0K+55 左側電桿處有空隙，請補滿以免積水。



說明

學府東路及柯湖路一段 201 巷工區多處發現瀝青混凝土廢渣未清除，請全面檢視清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.05

工程名稱：108 年度科管局補助案-竹東鎮頭、二、三重、柯湖、員山里道路改善工程(開口合約)



柯湖路一段於電線桿旁之雜草未清除乾淨及瀝青混凝土夯實不足。

說明

柯湖路一段於電線桿旁之雜草未清除乾淨及瀝青混凝土夯實不足。



學府東路 0K+81 右側、0K+223 右側標線有浮渣。

說明

學府東路 0K+81 右側、0K+223 右側標線有浮渣。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.05

工程名稱：108 年度科管局補助案-竹東鎮頭、二、三重、柯湖、員山里道路改善工程(開口合約)



說明

學府東路 0K+76 格柵水溝蓋板被 AC 塞住。



說明

工地現場路面有浮油，請主辦單位會同監造與承包商研議改善方法，以維道路品質及用路人安全。