

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.10

工程名稱：新竹縣峨眉鄉公所周邊道路環境改善及高架管線地下化工程



說明

D段0K+000左側AC邊界面處理不佳鬆散及AC殘渣遺留。



說明

D段0K+170、0K+003，新鋪設之瀝青混凝土路面粒料表面不均勻。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**109.03.10**

工程名稱：新竹縣峨眉鄉公所周邊道路環境改善及高架管線地下化工程



說明

工區既有之樹木未有妥善保護措施(剩餘混凝土漿直接撒在工區樹木上)，請改善。



說明

D 段 0K+1000，刨除之瀝青混凝土廢渣棄置未處理(請全線檢視)。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：109.03.10

工程名稱：新竹縣峨眉鄉公所周邊道路環境改善及高架管線地下化工程



說明

D 段 0K+485，新鋪設之瀝青混凝土與既有叉路界面銜接不平整。



說明

D 段 0K+170、0K+003，新鋪設之瀝青混凝土路面粒料表面不均勻

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.10

工程名稱：新竹縣峨眉鄉公所周邊道路環境改善及高架管線地下化工程



說明

D 工區既有護欄洩水孔有堵塞建議清理, 以維護道路排水功能。



說明

刨除之瀝青混凝土廢渣棄置未處理(請全線檢視)。