

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.20

工程名稱：新竹縣芎林鄉文林飛鳳步道旅遊環境營造工程



說明

混凝土基座打底未以帆布覆蓋，致土方因雨流入未清理。



說明

現場輕鋼構安裝架設完成後未補塗裝來防鏽蝕。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.20

工程名稱：新竹縣芎林鄉文林飛鳳步道旅遊環境營造工程



說明

現場輕鋼構上下階梯部分銲接不足，需補強。



輕鋼構之銲道仍有缺陷，請改善。

說明

輕鋼構之銲道仍有缺陷，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.20

工程名稱：新竹縣芎林鄉文林飛鳳步道旅遊環境營造工程



說明

工程告示牌未有空污管制編號，未符合規定。



說明

現場材料堆置雖整齊架高，但未以帆布覆蓋保護，且無標示材料暫存區。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.20

工程名稱：新竹縣芎林鄉文林飛鳳步道旅遊環境營造工程



說明

混凝土基座開挖土方部份掉落鄰近山溝，未予清理以保持暢通。



說明

拆除之廢棄步道棧板，未標示廢棄物暫存區。