拍攝日期:109.04.07

工程名稱:108年6月4日大雨竹60線25K+800及竹60-1線5K+800等2處災害復建工程



說明 植生網剩餘廢料未清理,另有少量保特瓶廢料未清理,影響環境。



說明 噴凝土少許破損且不均勻,部分雜草未清除,請改善。

拍攝日期:109.04.07

工程名稱: 108年6月4日大雨竹60線25K+800及竹60-1線5K+800等2處災害復建工程



說明 自由樑框與既有擋土牆銜接一處之噴凝土開裂破損,請修護。



說明 自由樑框噴凝土表面有殘留鋼筋及樹木殘枝請處理,請改善。

拍攝日期:109.04.07

工程名稱 : 108 年 6 月 4 日大雨竹 60 線 25K+800 及竹 60-1 線 5K+800 等 2 處災害復建工程



說明

工程告示牌經費來源未記載,內容不符合規定,請補正。




說明

臨時用電設備電線未架高予以保護。

拍攝日期:109.04.07

工程名稱 : 108 年 6 月 4 日大雨竹 60 線 25K+800 及竹 60-1 線 5K+800 等 2 處災害復建工程



說明 現場材料(砂料),但未以帆布覆蓋保護,且無標示材料暫存區。



說明 施工現場道路前後端及彎道段交通警告等設施不足,請即刻改善。