


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.05.26

工程名稱：新竹縣竹北市高鐵區周邊人行環境提昇及道路品質改善工程



說明

水溝頂蓋護緣石混凝土養護有塑性收縮裂縫。



說明

開口補強筋不符規範要求，請檢討改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.05.26

工程名稱：新竹縣竹北市高鐵區周邊人行環境提昇及道路品質改善工程



說明

水溝緣石施作鋼筋表面有混泥土殘渣未清除。



說明

工區周遭原有樹木. 機械施工時未加維護，部分樹木表皮及根部破損。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.05.26

工程名稱：新竹縣竹北市高鐵區周邊人行環境提昇及道路品質改善工程



說明

人行道路基尚有混泥土打除殘渣. 不符合回填料規定。



說明

植栽樹穴覆土仍有石塊. 及混凝土塊不合規範，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.05.26

工程名稱：新竹縣竹北市高鐵區周邊人行環境提昇及道路品質改善工程



說明

高鐵站停車場(機車)出口，人行道緣石建請採漸降方式處理，以維行車之安全。



說明

工區周遭原有樹木. 機械施工時未加維護，部分樹木表皮及根部破損。