

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.07.01

工程名稱：新竹縣北埔國中 107 年度校園整體規劃及校舍拆除重建工程



說明

混凝土牆面殘留木片及金屬物甚多未清除。




說明

混凝土牆面殘留木片及金屬物甚多未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：109.07.01

工程名稱：新竹縣北埔國中 107 年度校園整體規劃及校舍拆除重建工程



說明

構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕。



說明

建築物外柱與相鄰接牆面之寬度大於設計圖要求且寬窄度不均勻，不甚雅觀，應改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.07.01

工程名稱：新竹縣北埔國中 107 年度校園整體規劃及校舍拆除重建工程



說明

外牆面磁磚之角緣銳利未磨平。



說明

電氣室通風不合規範，請改善。