

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.12

工程名稱：錦屏由達克農路設施改善工程



說明

L 型側溝混凝土乙處邊角破損



說明

約 0K+000~0K+040 擋土牆第二層與第三層模板接縫有不密合情形所造成的接縫，請予於整修。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.12

工程名稱：錦屏由達克農路設施改善工程



落石防護網  
少數型鋼立  
柱鏽蝕。

12/08/2020 10:48

說明

落石防護網少數型鋼立柱鏽蝕。



路基回填土方  
含有少量樹  
枝、雜物。

12/08/2020 11:05

說明

路基回填土方含有少量樹枝、雜物。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.12

工程名稱：錦屏由達克農路設施改善工程



說明

管徑 60cm 混凝土涵管乙支端頭有破損。



說明

擋土牆伸縮縫材料一處凸出頂面。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.12

工程名稱：錦屏由達克農路設施改善工程



說明

工程告示牌，經費欄來源未符合規定。



說明

擋土牆頂部有混凝土屑，請予於整修。