

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.21

工程名稱：107 年度風雨操場新建工程



說明

進場鋼構材料未依契約規定預塗底漆（紅丹二度）有部分有輕微鏽斑；且表面已塗一層防銹油，與規定皆不符，請加以改善，以確維工程品質及設計需求。



說明	鋼料銲接前切割斷面粗糙度不符規定。
----	-------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.21

工程名稱：107 年度風雨操場新建工程



說明	基礎螺栓有數支歪斜。
----	------------



說明	現場殘留舊球場鋪面 AC 及 PU 廢渣。
----	-----------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.21

工程名稱：107 年度風雨操場新建工程



說明	施工告示牌內容經費來源未填列及完工日期請檢視。
----	-------------------------



說明	球場回填級配料不符合規範。
----	---------------