


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.21

工程名稱：107 年度風雨操場新建工程



進場鋼構材料未依契約規定預塗底漆(紅丹二度)有部分有輕微鏽斑；且表面已塗一層防銹油，與規定皆不符，請加以改善，以確維工程品質及設計需求。

21/08/2020 10:32

說明

進場鋼構材料未依契約規定預塗底漆(紅丹二度)有部分有輕微鏽斑；且表面已塗一層防銹油，與規定皆不符，請加以改善，以確維工程品質及設計需求。



鋼料銲接前切割斷面粗糙度不符規定。

21/08/2020 10:33

說明

鋼料銲接前切割斷面粗糙度不符規定。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.21

工程名稱：107 年度風雨操場新建工程



說明

基礎螺栓有數支歪斜。



說明

現場殘留舊球場鋪面 AC 及 PU 廢渣。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.21

工程名稱：107 年度風雨操場新建工程



說明

施工告示牌內容經費來源未填列及完工日期請檢視。



說明

球場回填級配料不符合規範。