

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.02

工程名稱：新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第二期工程案



說明

公3公園工區內臨時土堆無防塵覆蓋。



說明

已完成之水圳護岸砌石及砌石溝，其材料尺寸及施作與圖說不符

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.02

工程名稱：新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第二期工程案



說明

公3公園故事館前有坑洞，無防墜措施。



說明

工地甲、乙種施工圍籬尚未裝置夜間警示燈。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.02

工程名稱：新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第二期工程案



說明

工地營建廢棄物、廢棄土、樹枝、酒精性飲料罐、保特瓶等環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行。



說明

甲種圍籬未設置防溢座，請改善。