

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.08

工程名稱：新竹縣湖口鄉竹 9 線 1K+500-3K+000 道路改善工程



瀝青鋪面壓實度不合規範，有粒料分離現象。

08/09/2020 10:47

說明

瀝青鋪面壓實度不合規範，有粒料分離現象。



快、慢車道有銜接不順而形成縱向接縫，請改善。

08/09/2020 10:47

說明

快、慢車道有銜接不順而形成縱向接縫，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.09

工程名稱：新竹縣湖口鄉竹 9 線 1K+500-3K+000 道路改善工程



說明

慢車道全線路邊有殘料未清等現象，請全段檢查並改善。



說明

瀝青混凝土鋪設與側溝間有縫隙未加以填實，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.08

工程名稱：新竹縣湖口鄉竹9線 1K+500-3K+000 道路改善工程



說明

快、慢車道分隔島之排水縫隙長草，會阻礙表面水之排水，請改善。



說明

工程告示牌經費來源未記載，內容不符合規定，請補正。