

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.20

工程名稱：湖口鄉明賢、吳厝、中成道路鋪面改善工程



瀝青混凝土路面
表面粒料施工粗
糙。

20/11/2020 09:40

說明

瀝青混凝土路面表面粒料施工粗糙。



瀝青混凝土路面
表面粒料施工粗
糙。

20/11/2020 09:47

說明

瀝青混凝土路面表面粒料施工粗糙。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.20

工程名稱：湖口鄉明賢、吳厝、中成道路鋪面改善工程



說明

明賢路 B 路面線形不協調等。



說明

道路兩側邊緣瀝青鋪面壓實度似有未符合規範請加強檢視。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.20

工程名稱：湖口鄉明賢、吳厝、中成道路鋪面改善工程



說明

瀝青混凝土路面起迄點銜接收邊料有鬆散粗造現象等。



說明

瀝青混凝土路面表面粒料施工粗糙。