

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.02.

工程名稱：109 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)C 區



工區多處道路路側、
水溝殘留瀝青混凝土
廢渣，請沿線檢視並
加以清除。

02/12/2020 10:43

說明

工區多處道路路側、水溝殘留瀝青混凝土廢渣，請沿線檢視並加以清除。



工區多處道路路
側、水溝殘留瀝青
混凝土廢渣，請沿
線檢視並加以清
除。

02/12/2020 10:55

說明

工區多處道路路側、水溝殘留瀝青混凝土廢渣，請沿線檢視並加以清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.02

工程名稱：109 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)C 區



說明

. 關西鎮竹 21 線(3.9k)處電線桿旁之瀝青路面未確實夯實。



說明

少數路面瀝青路面的粗料過於集中，請加改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.02

工程名稱：109 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)C 區



說明

少數路面瀝青路面的粗料過於集中，請加改善。

說明