

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.08

工程名稱：風雨球場工程



說明

地坪混凝土有數道裂縫。



說明

混凝土面殘留鐵釘未剪除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.08

工程名稱：風雨球場工程



現場殘留廢棄  
AC、PC 廢渣及  
垃圾。

08/12/2020 09:54

說明

現場殘留廢棄 AC、PC 廢渣及垃圾。



球場周邊有部分  
排水陰井及圍牆  
因施工損傷，完  
工前請確實修

08/12/2020 10:18

說明

球場周邊有部分排水陰井及圍牆因施工損傷，完工前請確實修復。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.08

工程名稱：風雨球場工程



說明	. 施工告示牌內容格式不符規定。
----	------------------



說明	球場周邊有部分排水陰井及圍牆因施工損傷，完工前請確實修復。
----	-------------------------------