

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.16

工程名稱：文田橋新建暨週邊道路改善工程



說明

施工動線地坪高低不平等，請即刻改善。



說明

上下扶梯之部分橫桿間距高度超過安全衛生法令之規定。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.16

工程名稱：文田橋新建暨週邊道路改善工程



說明

開挖之鋼軌樁擋土支撐雖然設計圖說未要求設置橫擋板，實際施工時發現部分鋼軌樁之間有卵石突出欲墜情形，未予以安全防護。



說明

本工區鄰接機關辦公地點，裸露地覆蓋以防止塵土飛揚之措施不足；未落實依照「營建工程空氣污染防治設施管理辦法」之規定，加強工區內污染防治措施。