

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.17

工程名稱：竹東鎮信義立體停車場新建工程



部份鋼柱角隅及鋼
樑底部有明顯破損
或擦痕情形。

17/12/2020 10:27

說明

部份鋼構可能施工時未確實保護。尚有部份漆膜髒污情形未完全清理乾淨、部份鋼柱角隅及鋼樑底部有明顯破損或擦痕情形。



部份鋼柱角隅及
鋼 樑底部有明顯
破損或擦痕情
形。

17/12/2020 10:28

說明

部份鋼構可能施工時未確實保護。尚有部份漆膜髒污情形未完全清理乾淨、部份鋼柱角隅及鋼樑底部有明顯破損或擦痕情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.17

工程名稱：竹東鎮信義立體停車場新建工程



說明	廁所門板離地間距太小，不利清潔工作，請檢討改善。
----	--------------------------



說明	機車停車區部分瀝青鋪面有粒料分離現象。
----	---------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.17

工程名稱：竹東鎮信義立體停車場新建工程



說明

蹲式馬桶安裝高層不符合要求。



說明

焊接處防銹未處理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.17

工程名稱：竹東鎮信義立體停車場新建工程



說明

焊接處防銹未處理。




說明

工程告示牌內容未符合規定(工程告示牌內容未符合實際需求, 如工地負責人及品管人員與勞安人員電話請填寫手機號碼)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.17

工程名稱：竹東鎮信義立體停車場新建工程



說明

燈具設備配置不當，影響照明功能。

說明