

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：109.12.14

工程名稱：坑子口支線大埔橋下游護岸災害復建工程



說明

0K+110 護岸混凝土有少許蜂窩。




說明

混凝土澆置不佳造成冷縫太多，需整修冷縫處。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.14

工程名稱：坑子口支線大埔橋下游護岸災害復建工程



0K+085 護岸重力式擋土牆上半部有垂直收縮裂縫，請加以改善。

14/12/2020 10:16

說明

0K+085 護岸重力式擋土牆上半部有垂直收縮裂縫，請加以改善。



混凝土完成面有汙染現象，請全段檢查並清除。

14/12/2020 10:23

說明

混凝土完成面有汙染現象，請全段檢查並清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.14

工程名稱：坑子口支線大埔橋下游護岸災害復建工程



說明

工地高差超過 1.5 公尺以上之場所未置符合規定之安全上下設備。